



マスターギヤの▶マークと摺動子ギヤのピンが2つのギヤの中心を通る線上で一直線になるよう組み立てる。

※白抜き番号はベアリングを示します
 調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承下さい。
 (商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)