




※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ 38 ローラークラッチは圧入で固い場合があり、
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金額に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、
ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)