



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ **98** ベアリング **113** スプールのクラッチピン **30** ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。  
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金額に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。  
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)