


本体価格(税別) 50,500円

短縮コード 03670



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ 95 ベアリング 94 スプールクラッチピン 39 ローラークラッチはお客様ご自身の交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)