



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ **102** ベアリング **101** スプールクラッチピン **40** ローラークラッチピンはお客様ご自身の交換はできません。  
交換はアフターサービスに出向いていただくようお願いいたします。

調整座金額に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。  
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)