



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※(107)この座金はない場合もあります。

※(112)ベアリング(113)スプールのクラッチピン(35)ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。

交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

※二重丸表記のパーツは変更されているためセットでの交換が必要です。変更前後のパーツが混じりますと作動不具合が起こります。

もしメンテナンス等で交換が必要になった場合、お店にお預けいただくことをお勧めいたします。

※三重丸のパーツは2種類ございます。もしメンテナンス等で交換が必要になった場合お店にお預けください。適合しないパーツを組付けますと作動不具合が生じます。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)