


20メタニウム 左

本体価格(税別)：44,100円

短縮コード：04113



※丸付き番号はベアリングを示します。

※85 ベアリング、88 スプールクラッチピン、31 ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、
ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)

(191126)_002