




※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※103 ローラークラッチは圧入で固い場合があります。
交換はアフターサービスに出していただくをお願いします。

※番号に*印の部品は仕様変更により追加されています。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)