


本体価格(税別) 49,400円

短縮コード **02887**



※白スキ番号はベアリングを示します。

※103 ローラークラッチは圧入で固い場合があり、交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承下さい。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)