


本体価格(税別) 45,300円

短縮コード **03880**



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ **89** ベアリング **(88)** スプールクラッチピン **(29)** ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いいたします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)