



※白スキ番号はベアリングを示します。

※ **89** ベアリング **88** スプールのクラッチピン **29** ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。
(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)