



※白ヌキ番号はベアリングを示します。

※ **53** ローラークラッチ組の交換はアフターサービスに出していただくをお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、ご了承ください。

(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)