


Body price (excluding tax): 77,000 yen

Abbreviated code: 04262



※丸付き番号はベアリングを示します。

※97 スプールクラッチピン、32 ローラークラッチはお客様ご自身での交換はできません。
交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。

調整座金類に関しましては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、
ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)

(201214)_002